


QS3 - hak prosty do przenoszenia blach w pozycji poziomej

Indeks **ZUTQS3**


Uchwyt przeznaczony jest do przenoszenia pojedynczych oraz związanych pakietów blach. Zalecane jest stosowanie w układzie 2 - cięgnowym. Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 60°.

Opis

Uchwyt przeznaczony jest do przenoszenia pojedynczych oraz związanych pakietów blach.
Zalecane jest stosowanie w układzie 2 - cięgnowym.
Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 60°.



Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Kąt		Ø mm
									min	max	
QS3 0-300	300	305	20	410	120	40	40	20	50°	60°	10



Typ	WLL pary kg	I mm	J mm	Waga/ pary kg
QS3 0-300	3 000	100	20	18

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/470-qs3-hak-prosty-do-przenoszenia-blach-w-pozycji-poziomej.html